










AMBITO: via C. Guadagno

XIX



CLASSIFICAZIONE

-  Unità di facciata
-  Edificio di testa/d'angolo
-  Edificio vincolato D. lgs 490/99
-  Edificio di valore storico - artistico
-  Edificio di valore storico - documentale
-  Edificio omogeneo al tessuto edilizio con caratteri e/o elementi storici
-  Edificio omogeneo al tessuto edilizio
-  Edificio estraneo al tessuto edilizio

DESCRIZIONE DELL'AMBITO

L'area di sedime di quest'ambito ha origini pre-settecentesche, percorso dalle acque in discesa dal monte Somma dirette verso la zone delle paludi. Gli edifici storici, con le alte quote dal piano terra, conservano la memoria dell'origine di questa via. La presenza di alcuni episodi, particolarmente significativi lungo questa strada, come il palazzo baronale o il giardino murato di Palazzo Catazzo, crea i presupposti per la valorizzazione di quest'ambito, attraverso il riordino e il restauro delle facciate su di esso prospicienti e la conservazione dei residui archi di accesso alle corti.

